

weber.color Перфект

СИЛНО УСТОЙЧИВА ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ФУГИ ОТ 2 ДО 20 ММ

КОД: Н611, Н615



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Водоотблъскваща
- Устойчива на голям човекопоток
- Устойчива на почистване с битова химия
- Еластична и ненапукваща се
- Антибактериална



Фугираща смес с повишена устойчивост за фуги от 2 до 20 mm. За вътрешна и външна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Силно еластична фугираща смес за керамични покрития на стени и подове при външни и вътрешни условия. За фуги с размер от 2 до 20 mm. Устойчива на микроорганизми, напукване, често третиране с агресивни почистващи средства. Фугиращата смес е подходяща за търговски площи с интензивен човекопоток, кухни, бани, плочки върху подово отопление, открити тераси и балкони и др. Отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13888, клас CG2 WAr. SCS® - изключителна устойчивост на цвета. Предлага се в 10 цвята.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 2 години от датата на производство (отбелязана на опаковката).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Време за работа: около 2 часа	
Възможност за натоварване: след около 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на помещението	
Устойчивост на изтъркване	< 1000 mm ²
Якост на огъване (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване	> 3,5 N/mm ²
Якост на натиск (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване	> 15 N/mm ²
Свиване	< 2 mm/m
Втвърдяване	след 24 часа
Водопопиваемост след 30 min	< 2 g
Водопопиваемост след 240 min	< 5 g
Количество вода	около 0,2 l, на 1 kg сух материал
Температура на полагане	от 5° C до 25° C
Време на отлежаване на разтвора	5 min

ОПАКОВКА

Пластмасова кофа - 10 цвята	2 kg
Палет	200 kg
Пластмасова кофа - 10 цвята	5 kg
Палет	360 kg

РАЗХОДНА НОРМА kg/m²

Размер плочи/ширина фуги	Фуґа 2 mm	Фуґа 3 mm	Фуґа 4 mm	Фуґа 5 mm	Фуґа 6 mm
10x20	0,380	0,580	0,770	0,960	1,150
20x20	0,260	0,380	0,510	0,640	0,770
20x30	0,210	0,320	0,430	0,530	0,640
33x33	0,160	0,230	0,310	0,390	0,470
40x40	0,130	0,190	0,260	0,320	0,380
50x50	0,100	0,150	0,200	0,260	0,310



weber.color Перфект

СИЛНО УСТОЙЧИВА ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ФУГИ ОТ 2 ДО 20 ММ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Силно натоварени помещения
- Фуґи от 2 до 20 mm

ВАЖНО



- ✓ Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес
- ✓ Разбъркайте старателно за постигане на еднороден цвят

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде твърда, суха, равна, без циментов прах, без следи от пушек или мазнини. Фуґите трябва да са изчистени от остатъци лепило, свободни пясъчинки или други строителни материали. Лепилото трябва да е изсъхнало и придобило първоначална якост, което се постига минимум 24 часа след полагането на плочките.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Фуґата да се полага при температури от +5° C до +25° C. В продължение на 24 часа след нанасяне да се предпазва от силно слънчево нагряване и замръзване. След едно денонощие помещенията може да се използват. За достигане на пълната здравина са необходими от 5 до 7 дни. Не използвайте повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Отвертка, остър предмет или четка
- Кофа за приготвяне на сместа
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Шпакла
- Гъба за почистване
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фуґите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Изчакайте минимум 24 часа от полагане на плочките, преди да започнете фуґирането. Преди фуґиране с остър предмет, отвертка или четка почистете добре фуґите от лепило и ронещи се частици. 
- 2 Пригответе фуґиращата смес, като към всеки 1 kg суха маса добавите 0,2 l вода. Разбъркайте (най-добре с машинна бъркалка) до постигане на хомогенна смес. Оставете шпакловъчната смес да отлежи около 5 min за пълно свързване на компонентите ѝ, пребъркайте и пристъпете към фуґиране. 
- 3 С помощта на маламашка с гумен ръб нанесете фуґиращата смес по хоризонталните фуґи на плочките, а после с движение по диагонал запълнете и вертикалните. 
- 4 Изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицето на плочките. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуґи, като отстраните излишната фуґираща смес. 
- 5 Остатъците от фуґираща смес по лицето на плочките почистете със сух и мек парцал. Не излагайте пряко нанесения материал на влага, силна топлина или силни въздушни течения. 

ПАЛИТРА



Отпечатаните цветове са илюстративни и може да се различават от оригиналните цветове на втвърдения материал

