

# weber.color Комфорт

ЦВЕТНА ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ФУГИ ОТ 1 ДО 6 mm

КОД: Н601, Н605, Н600



## ПРИЛОЖЕНИЕ

- Водоустойчива
- Устойчива на изтъркване
- Не се напуква
- Не задържа замърсявания
- Устойчива на почистване с най-разпространените битови химически препарати



Цветна фугираща смес за фуги от 1 до 6 mm. За вътрешна и външна употреба.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Цветна фугираща смес на циментова основа за фугиране на плочки на стени и подове. За фуги с ширина до 6 mm при вътрешна и външна употреба. Отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13888, клас CG2 SCS® - Изключителна устойчивост на цвета. Предлага се в 30 цвята.

## СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 2 години от датата на производство (отбелязана на опаковката).

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Време за работа: около 2 часа	
Възможност за натоварване: след около 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на помещението	
Устойчивост на изтъркване	< 1000 mm <sup>2</sup>
Якост на огъване (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване	> 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Якост на натиск (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване	> 15 N/mm <sup>2</sup>
Свиване	< 2 mm/m
Втвърдяване	след 24 часа
Водопопиваемост след 30 min	< 2 g
Водопопиваемост след 240 min	< 5 g
Количество вода	около 0.3 l. на 1 kg сух материал
Температура на полагане	от 5° C до 25° C
Време на отлежаване на разтвора	5 min

## ОПАКОВКА

Полиетиленова торба - 30 цвята	1 kg
Кашон	16 kg
Палет	576 kg
Полиетиленова торба - 30 цвята	5 kg
Кашон	20 kg
Палет	540 kg
Книжни чували - 3 цвята (Бял 01, Ахат 28, Мрамор 29)	20 kg
Палет	840 kg


## РАЗХОДНА НОРМА kg/m<sup>2</sup>

Размер плочи/ширина фуги	Фуга 2 mm	Фуга 3 mm	Фуга 4 mm	Фуга 5 mm	Фуга 6 mm
10x20	0,380	0,580	0,770	0,960	1,150
20x20	0,260	0,380	0,510	0,640	0,770
20x30	0,210	0,320	0,430	0,530	0,640
33x33	0,160	0,230	0,310	0,390	0,470
40x40	0,130	0,190	0,260	0,320	0,380
50x50	0,100	0,150	0,200	0,260	0,310

# weber.color Комфорт

ЦВЕТНА ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ФУГИ ОТ 1 ДО 6 mm

## ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Стени и подове
- Фуги с ширина до 6 mm

## ВАЖНО



- ✓ Почистете добре фугите
- ✓ Запълнете фугите в дълбочина
- ✓ Фугирайте най-рано 24 часа след полагане на плочките

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде твърда, суха, равна, без циментов прах, без следи от пушек или мазнини. Фугите трябва да са изчистени от остатъци лепило, свободни песъчинки или други строителни материали. Лепилото трябва да е изсъхнало и придобило първоначална якост, което се постига минимум 24 часа след полагането на плочките.

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Фугата да се полага при температури от +5° C до +25° C. В продължение на 24 часа след нанасяне да се предпазва от силно слънчево нагряване или замръзване. След едно денонощие помещенията може да се използват. За достигане на пълната здравина са необходими от 5 до 7 дни. Не използвайте замърсен материал повторно.

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Отвертка, остър предмет или четка
- Кофа за приготвяне на сместа
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Шпакла
- Гъба за почистване
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Изчакайте минимум 24 часа от полагане на плочките, преди да започнете фугирането. Преди фугиране с остър предмет, отвертка или четка почистете добре фугите от лепило и ронещи се частици. 
- 2 Пригответе фугиращата смес, като към всеки 1 kg суха маса добавите 0,3 l вода. Разбъркайте (най-добре с машинна бъркалка) до постигане на хомогенна смес. Оставете фугиращата смес да отлежи около 5 min за пълно свързване на компонентите ѝ, пребъркайте и пристъпете към фугиране. 
- 3 С помощта на маламашка с гумен ръб нанесете фугиращата смес по хоризонталните фуги на плочките, а после с движение по диагонал запълнете и вертикалните. 
- 4 Изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицето на плочките. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги, като отстраните излишната фугираща смес. 
- 5 Остатъците от фугираща смес по лицето на плочките почистете със сух и мек парцал. Не излагайте пряно нанесения материал на влага, силна топлина или силни въздушни течения. 

Отпечатаните цветове са илюстративни и може да се различават от оригиналните цветове на втвърдения материал

## ПАЛИТРА

